



FICHA TÉCNICA CUT-5X

GUANTE RESISTENTE AL CORTE NIVEL 5

Protector de manos tejido sin costura con recubrimiento de poliuretano

MODELO: CUT-5X

Descripción General

Los guantes CUT-5X de Techprot son guantes de protección industrial recubiertos de poliuretano, diseñados para ofrecer un excelente nivel de protección anticorte junto con agarre, destreza y comodidad. Están fabricados en tejido sin costura de HPPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano de galga N°13. Su diseño ergonómico minimiza la fatiga de la mano y son 100% lavables, facilitando su uso y durabilidad.

- » Diseño ergonómico que minimiza la fatiga de la mano durante uso prolongado.
- » Excelente agarre en situaciones húmedas y secas.
- » Recubrimiento de poliuretano (PU) que otorga alta resistencia al corte.

CUT 5X



EN388



NORMA EN
388:2016




RESISTENCIA AL CORTE
NIVEL 5



ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
4542C

Especificaciones Técnicas

Material tejido:	poliamida y elastano	Resistencia al desgarrar:	Nivel 4
Recubrimiento:	Poliuretano (PU)	Resistencia al pinchazo:	Nivel 2
Galga:	N°13	Certificación:	EN 388:2016 (4542C)
Resistencia a la abrasión:	Nivel 4	Diseño:	Puño elástico, sin costura
Resistencia al corte:	Nivel 5	Lavabilidad:	100% lavable



Usos:

- Metalurgia y chapa metálica.
- Terminaciones y alicatado industrial.
- Premontaje y manipulación de objetos de bordes afilados.
- Corte de piezas pequeñas secas o engrasadas.
- Vidrierías industriales.
- Manipulación de materiales en obras de construcción.

Instrucciones de uso:

1. Verificar que la talla sea la adecuada para un ajuste correcto.
2. Inspeccionar el guante antes de cada uso, descartando si presenta cortes, desgarros o desgaste en el recubrimiento.
3. Ajustar el puño elástico para mayor sujeción durante la actividad.
4. No usar en tareas distintas a las indicadas (riesgos mecánicos: corte, abrasión, aceites).

Recomendaciones de limpieza

1. Lavar a mano o a máquina con agua y jabón suave después de cada uso.
2. No exponer a químicos agresivos ni altas temperaturas sin verificación previa.
3. Secar a temperatura ambiente, evitando exposición directa al sol.
4. Guardar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o humedad.



Tejido sin costura



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C




No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo



- Resultados de EN 388 2016: 4X43E
- Abrasión: 4
- Corte (Coupe Test): 5
- Desgarre: 4
- Perforación: 2
- Courte (TDM-100): E
- Protección contra impacto

EN 388 es una norma europea. El nivel de corte se determina por el número de ciclos que tarda una sierra circular giratoria que se jala por encima de material bajo un peso constante de 500 gramos en cortar la tela. Conforme el número de ciclos aumenta, también aumenta la clasificación del guante.

Datos Logísticos:

Cód. Producto	Talla	Cant. x Caja	Longitud(cm)	Ancho(cm)	Altura(cm)	Peso Bruto (kg)
1049110050	S	240 pares	51	41	36	14.430
1049110060	M	240 pares	51	41	36	15.150
1049110070	L	240 pares	51	41	36	15.870

