



FICHA TÉCNICA CUT-5X PLUS

GUANTE RESISTENTE AL CORTE NIVEL 5

Guante de alto desempeño con recubrimiento doble de nitrilo

MODELO: CUT-5X PLUS

Descripción General

El CUT-5X Plus es la versión mejorada de la línea anticorte de Techprot, pensada para labores donde el riesgo de corte es mayor. Combina un tejido sin costura de HPPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano (galga N°13) con un baño de poliuretano y doble de Nitrilo que eleva la resistencia al corte a nivel 5. El resultado es un guante firme al agarrar piezas mojadas o secas, sin sacrificar tacto ni movilidad, y con un ajuste que no cansa la mano tras varias horas de trabajo. Es lavable, lo que extiende su vida útil frente a un uso intensivo.

- >> Resistencia al corte nivel 5 gracias al recubrimiento de PU+Nitrilo.
- >> Se adapta a la mano sin generar cansancio, incluso en jornadas largas.
- >> Mantiene el agarre firme tanto en superficies secas como húmedas.



EN388



**NORMA EN
388:2016**




**RESISTENCIA AL CORTE
NIVEL 5**



**ÍNDICE DE
PROTECCIÓN
4542C**

Especificaciones Técnicas

Material tejido:	poliamida y elastano	Resistencia al desgarrar:	Nivel 4
Recubrimiento:	PU + doble de Nitrilo	Resistencia al pinchazo:	Nivel 2
Galga:	N°13	Certificación:	EN 388:2016 (4542C)
Resistencia a la abrasión:	Nivel 4	Diseño:	Puño elástico, sin costura
Resistencia al corte:	Nivel 5	Lavabilidad:	100% lavable



Usos:


- Trabajos de metalurgia y manejo de chapa metálica.
- Alicatado y terminaciones donde hay bordes cortantes.
- Premontaje de piezas con filo o superficies irregulares.
- Corte y manipulación de piezas pequeñas, secas o con grasa.
- Manejo de vidrio en entornos industriales.
- Faenas de construcción y minería con riesgo elevado de corte.

Instrucciones de uso:

1. Confirmar que la talla sea la correcta antes de empezar a usarlo.
2. Revisar el estado del guante antes de cada turno; descartarlo si tiene cortes o el recubrimiento está desgastado.
3. Ajustar bien el puño para que no se afloje durante la tarea.
4. Reservarlo solo para los riesgos que cubre (corte, abrasión, contacto con aceites); no usarlo para otros fines.

Recomendaciones de limpieza

1. Lavar a mano o a máquina con agua y jabón suave después de cada uso.
2. No exponer a químicos agresivos ni altas temperaturas sin verificación previa.
3. Secar a temperatura ambiente, evitando exposición directa al sol.
4. Guardar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o humedad.



Tejido sin costura



Lavar a máquina



Temperatura del agua 40°C




No usar lejía



Secar en secadora



Fuego bajo



- Resultados de EN 388 2016: 4X43E
- Abrasión: 4
- Courte (Coupe Test): 5
- Desgarre: 4
- Perforación: 2
- Courte (TDM-100): E
- Protección contra impacto

EN 388 es una norma europea. El nivel de corte se determina por el número de ciclos que tarda una sierra circular giratoria que se jala por encima de material bajo un peso constante de 500 gramos en cortar la tela. Conforme el número de ciclos aumenta, también aumenta la clasificación del guante.

Datos Logísticos:

Cód. Producto	Talla	Cant. x Caja	Longitud(cm)	Ancho(cm)	Altura(cm)	Peso Bruto (kg)
1049110110	S	192 pares	51	41	36	16.302
1049110120	M	192 pares	51	41	36	18.606
1049110130	L	192 pares	51	41	36	17.454

